

## hoe tekeningen elektronisch toeleveren?

- 2D in .dxf of .dwg (graag rev14, is een oudere versie, maar kunnen wij zeker lezen).
- 3D in Solid Works indien u ook met solid works werkt, zonet in .step of .iges, of elk ander formaat compatibel met SW.
- files voor lasergraveren: eveneens een klassieke tekenextentie (.dxf, .dwg, .stp, ...) of Corel Draw (versie 1, 2 of 3).
- volledig gesloten contouren, geen dubbele contourlijnen.
- parallelle lijnen minimum 0.5 mm van elkaar.
- minimum lijnlengte eveneens 0.5 mm van elkaar.
- enkel een combinatie van rechte lijnen en cirkelsegmenten, geen 'splines' = gebogen lijnen die je in een tekenpakket kunt tekenen. Opletten dus voor ellipsen e.d., ook deze uit cirkelsegmenten tekenen.
- Teken schaal 1/1. Stuur bij bestelling tevens een bemaate tekening mee, zodat wij de schaal nog even kunnen controleren.
- Duid zichtzijde aan waar nodig (bij plaat met folie of eenzijdig geslepen plaat) en/of bovenzijde van de plaat bij traanplaat.
- Teken tapgaten meteen met het uit te laseren gat; uit te schuinen gaten idem dito.
- Zet duidelijk materiaalkwaliteit en aantal op de tekening.